



INSTRUCTIONS pour faire des bougies coulees (bougies container).

Préparez vos containers et les mèches appropriées sur leurs supports aluminium en plaçant les mèches dans les supports et resserrant la base à l'aide d'une pince.

Chauffez votre cire container au bain selon les instructions de la cire choisie en remuant régulièrement de façon à obtenir une température uniforme, sans dépasser 85°C.

Vous pouvez rajouter du colorant ou des parfums à votre cire. Vous pouvez rajouter de 3 à 18% de parfum à la cire de soja (selon la cire choisie, référez-vous aux instructions particulières à cette cire).

Rajouter votre parfum en mélangeant bien.

Versez doucement dans les containers et placez les mèches au centre lorsque la cire commence à prendre au fond du container. Laisser refroidir en recentrant la mèche si nécessaire.

Laisser reposer votre bougie 48 heures avant de la faire brûler.

Après séchage recouper les mèches si nécessaire à environ 0.5 cm.

Nos cires naturelles ont une température de fusion basse de 42 à 50° et doivent être stockée à l'abri du soleil et de l'humidité.

Elle ne contiennent aucun ingrédient nocif et sont non toxiques.

Les restes de cire se nettoient à l'eau chaude savonneuse.

Bonne fabrication !